

Утверждаю:  
Заведующий МБДОУ МО г. Краснодар  
«Детский сад № 139»



Волошина О.И.  
2023 г.

АКТ

испытаний спортивного оборудования в физкультурном зале, на спортивных площадках МБДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 139»

от «01» 09 2023 г.

Председатель комиссии

заведующий МБДОУ МО № 139  
О.И. Волошина

Члены комиссии:

1. А.В. Мухомов
2. О.А. Антонова
3. М.Т. Вадова
4. Т.В. Логинова

Настоящий акт состоит в том, что:

в физкультурном зале МБДОУ спортивное оборудование для проведения занятий подлежит визуальному осмотру и испытанию под нагрузкой:

- шведская стенка - 4 шт.,

каждая перекладина находилась под нагрузкой 120 кг, приложенной под углом 60 градусов

- наклонные доски - 4 шт.,

под нагрузкой 160 кг, приложенной под углом 60 градусов.

- канат 2 шт.,

канат для лазания путем приложения к нему груза равного 300 кг.

- гимнастические скамейки - 6 шт.,

под нагрузкой 240 кг

- батут индивидуальный - 3 шт.,

под нагрузкой 160 кг

- тренажеры («бегущая по волнам», «гребля», силовой, велотренажер), к тренажерам применена максимальная нагрузка.

- туннель для пролезания - 2 шт.

к туннелю применена максимальная нагрузка.

- навешиваемые баскетбольные кольца 2 шт.

визуальный осмотр крепежа колец и крепежа к стенке под максимальной нагрузкой

- щиты для метания 2 шт.

визуальный осмотр крепежа к стене

На спортивных площадках МБДОУ спортивное оборудование для проведения занятий и прогулок подлежит визуальному осмотру и испытанию под нагрузкой:

- детский спортивный комплекс 1 шт.

каждая перекладина находилась под нагрузкой 120 кг, приложенной под углом 60 градусов, канат для лазания путем приложения к нему груза равного 300 кг, под нагрузкой 160 кг, приложенной под углом 60 градусов.

- шведская стенка 1 шт.

каждая перекладина находилась под нагрузкой 120 кг, приложенной под углом 60 градусов

- бум 1 шт.

под нагрузкой 240 кг

- змейка 1 шт.

под нагрузкой 240 кг

- футбольные ворота 2 шт.

надежно закреплены в соответствии с требованиями техники безопасности

- баскетбольные щиты 2 шт.

визуальный осмотр крепежа колец и крепежа к воротам под максимальной нагрузкой






- лабиринт

надежно закреплены в соответствии с требованиями техники безопасности

Заключение:

1. После снятия нагрузки повреждения и смещения не обнаружены, крепежи надежно закреплены, гимнастические снаряды не имеют в узлах и сочленениях люфтов, качаний, прогибов, детали крепления (гайки, винты) надежно завинчены.
2. Прогибы гимнастических снарядов соответствуют установленным правилам и нормам занятий по физкультуре и спорту.

3. Занятия на спортивных снарядах и оборудовании разрешаются.

Председатель комиссии		О. И. Волошина
Члены комиссии:		О.А. Антонова
		Т.В. Логинова
		А.В. Лазько
		М.Г. Хазова

«01» 08 20 23 г.